

Montageanleitung




Montageanleitung



Weitspannkabelleitern dienen der Überbrückung großer Befestigungsabstände. Die Haltekonstruktionen sind ingenieurmäßig zu planen und der Einsatz von Holmstützen auf den Konsolen ist zwingend einzuhalten. Bei allen Schraubverbindungen ist das zulässige Drehmoment zu beachten.




1 | Hintere Holmstütze Hintere Holmstütze (WPHS) auf der Konsole verschrau-



2 | Verschraubte Holmstütze Weitspannkabelleiter aufsetzen und gegen die verschraubte Holmstütze (WPHS) schieben. Auf richtige Lage der Weitspannkabelleiter achten!



3 | Sprossen Richtig: Auf korrekten Sitz der Konsole zwischen den Sprossen der Weitspannkabelleiter achten.




Achtung: Die Holmstütze (WPHS) muss mit der Konsole verschraubt werden. Auch wenn die Sprosse direkt über der Konsole positioniert wird.



5 | Vordere Holmstütze


Vordere Holmstütze (WPHS) auf die Konsole schieben und zusammen mit der Weitspannkabelleiter und der Konsole verschrauben.



6 | Seitenverbinder

Seitenverbinder (WPV) in den Holm der Weitspannkabelleiter einschieben und je Holm 4-fach mit Klemmschraube (KLS 10x20) verschrauben.

Montageanleitung



7 | Anschlussleiter

Anschlussleiter mit einem Spalt von 4 mm einschieben und mit den Seitenverbindern (WPV) unter Verwendung von selbstsichernden Muttern (SEMSS 10 oder SEMB 10) verschrauben. Zulässiges Drehmoment 3 Nm.



8 | Festlager

Ansicht: links Festlager (mit angeprägter Unterlegscheibe), rechts Loslager (mit loser Unterlegscheibe) und Spaltmaß 4 mm. (Verbinderzubehör siehe Seite 6.)



9 | Horizontalbogen

Horizontalbogen (WPLB) in die Weitspannkabelleiter einschieben und je Holm 2-fach verschrauben.



10 | Anschlussleiter

Anschlussleiter in Horizontalbogen (WPLB) aufschieben und je Holm 2-fach verschrauben.



11 | Abzweig

Abzweig (WPLA) in die Weitspannkabelleiter einschieben und je Holm 2-fach verschrauben. Anschlussleiter in Abzweig (WPLA) aufschieben und je Holm 2-fach verschrauben.




12 | Fallstück

Fallstück (WPLF) in die Weitspannkabelleiter einschieben und je Holm 2-fach verschrauben, Anschlussleiter in Fallstück (WPLF) aufschieben und je Holm 2-fach verschrauben.




13 | Steigstück

Steigstück (WPLS) in die Weitspannkabelleiter einschieben und je Holm 2-fach verschrauben, Anschlussleiter in Steigstück (WPLS) aufschieben und je Holm 2-fach verschrauben.



14 | Formteile


Gilt für alle Formteile oder Richtungsänderungen: Der max. Abstand von 300 mm, bezogen auf Formteilende und Konsole, ist einzuhalten.



15 | Seitenverbinder

Horizontale Richtungsänderung < 30°. Beide Seitenverbinder (WPVH) auf den erforderlichen Winkel bauseits biegen, in die Holme der Weitspannkabelleiter einschleben und je Holm 4-fach verschrauben. Der max. Abstand von 300 mm, bezogen auf Weitspannleiterende und Konsole, ist einzuhalten.

Montageanleitung




16 | Seitenverbinder

Anschlusskabelleiter in die Seitenverbinder (WPVH) einschieben und je Holm 4-fach verschrauben.




17 | Weitspannkabelleiter

Horizontale Richtungsänderung > 30°. Weitspannkabelleiter im erforderlichen Maß auf Gehrung trennen, ggf. Sprosse komplett entfernen, entgraten und kaltverzinken




18 | Seitenverbinder

Beide Seitenverbinder (WPVH) auf den erforderlichen Winkel bauseits biegen, in die Holme der Weitspannkabelleiter einschieben und je Holm 4-fach verschrauben. Der max. Abstand von 300 mm, bezogen auf Weitspannleiterende und Konsole, ist einzuhalten.



19 | Anschlusskabelleiter

Anschlusskabelleiter in die Seitenverbinder (WPVH) einschieben und je Holm 4-fach verschrauben.



20 | Seitenverbinder

Vertikale Richtungsänderung. Beide Seitenverbinder (WPVV) auf den erforderlichen Winkel bauseits justieren und verschrauben, in die Holme der Weitspannkabelleiter einschieben und je Holm 4-fach verschrauben. Der max. Abstand 300 mm, bezogen auf Weitspannleiterende und Konsole, ist einzuhalten.




21 | Anschlusskabelleiter

Anschlusskabelleiter in die Seitenverbinder (WPVV) einschieben und je Holm 4-fach verschrauben.



22 | Anbauabzweigen

Einbau von Anbauabzweigen (WPLAA). Den Holm der Weitspannkabelleiter in einer Breite B=Anschlusskabelrinnenbreite + 900 mm bodenbündig ausschneiden (H=23 mm).



23 | Anbauabzweig


Anbauabzweig (WPLAA) ansetzen und je Holmseite 4-fach verschrauben.



24 | Anschlusskabelleiter


Anschlusskabelleiter in den Anbauabzweig (WPLAA) einschieben und je Holm 4-fach verschrauben.

Montageanleitung



25 | Deckel

Deckel (WPD) mit Deckelklammern (WPD-K) im Abstand von 100 mm von den Deckelenden und in der Mitte der Deckel sichern. (6 Stück / 3m)




26 | Deckelklammern

Aufgeständerte Deckel (WPD) mit Deckelklammern (WPD-K und WPD-A) im Abstand von 100 mm von den Deckelenden und in der Mitte der Deckel sichern. (6 Stück / 3m)



27 | Weitspannkabelleiterformteilen

Deckel an Weitspannkabelleiterformteilen (WPBD, WPAD oder WPKD) mit Deckelklammern (WPFDK) an allen Bohrungen der Deckel verschrauben.




28 | Deckel

Aufgeständerte Deckel an Weitspannkabelleiterformteilen (WPBD, WPAD oder WPKD) mit Deckelklammern (WPFDKA) an allen Bohrungen der Deckel verschrauben.



29 | Abgangsblech

Abgangsblech (WPKAB) auf gewünschte Sprosse auflegen und 2-fach mit der gelieferten Ankermutter AM16 in der Sprosse verschrauben.



30 | Trennsteg

Trennsteg (WPTR) 3-fach mittels Steckschlüssel oder 3/8" Werkzeug verschrauben (vorne, mittig, hinten).



31 | Schneid- und Trennarbeiten

Schneid- und Trennarbeiten unter größter Vorsicht und unter Beachtung des Arbeitsschutzes.



32 | Kaltzinkfarbe

Alle Schnitt- und Trennstellen sind bauseitig mit Kaltzinkfarbe (KZF) oder Kaltzinkspray (KZS) nach dem Entgraten zu verzinken.

Weitspannkabelleitern WPLMontageanleitung

Legende Zubehör

FRSV 10x20

SEMS 10



SEMB 10



SEM 10



US 10x21

SEMSS 10





AM16



Legende Symbole



Schutzbrille tragen



Gehörschutz tragen



Richtig



Falsch



Anzugsdrehmoment für Befestigungselemente beachten



Achtung!



Sendzimir-feuerverzinkt nach DIN EN 10346



Tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461



Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 (V 2A)


Auswahl Schraubenanzugsmomente (empfohlen)

| Bolzendurchmesser | Festigkeitsklasse Schraube (DIN 267 Teil 3) | Festigkeitsklasse Mutter (DIN 267 Teil 4) | Schraubenanzugsmoment (Nm) gem. VDI 2230 |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| M6 | 4.6 | 5 | 4 |
| M8 | 4.6 | 5 | 8 |
| M10 | 4.6 | 5 | 16 |
| M12 | 4.6 | 5 | 32 |
| M16 | 4.6 | 5 | 76 |
| M6 | 8.8 | 8 | 14 |
| M8 | 8.8 | 8 | 34 |
| M10 | 8.8 | 8 | 68 |
| M12 | 8.8 | 8 | 117 |
| M16 | 8.8 | 8 | 291 |

Verbinderzubehör

| | Festlager (16 Nm) | | | Loslager (3 Nm) | | |
|---|-------------------|---------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| S | FRSV 10x20 | SEMS 10 | | FRSV 10x20 | SEMSS 10 | US 10x21 |
| F | FRSV 10x20F | SEM 10F | US 10x21F | FRSV 10x20F | SEMB 10F | US 10x21 |
| E | FRSV 10x20E | SEM 10E | US 10x21E | FRSV 10x20E | SEMSS 10E | US 10x21E |


Montageanleitung



Tragkonstruktionen sind torsionsfrei auszuführen! Die Montage an Hängestielen (ein- oder beidseitig) ist untersagt. Es ist ausschließlich eine Montage an (Wand-) Konsolen oder an Pendelabhängungen zulässig.



1 | Wandkonsole Schwere Wandkonsole (KIS) an Stahlstütze mit Holmstützen (WPHS-K) und Spannklauen (SKS H) geklam-



2 | Wandkonsole Schwere Wandkonsole (KISS) an Stahlstütze mit Holmstützen (WPHS-A) und Spannklauen (SKS M) geklam-



3 | Wandkonsole Schwere Wandkonsole (KWS) an Betonwand mit Holmstützen (WPHS-K) gedübelt.




4 | Wandkonsole Schwere Wandkonsole (KWSS) an Betonwand mit Holmstützen (WPHS-A) gedübelt.



5 | Eckbefestigung Schwere Eckbefestigung (EBW) für horizontale 90° Richtungsänderungen mit Holmstützen (WPHS-K) an Betonstütze gedübelt.

L = Breite der Weitspannkabelleiter + 560 mm



6 | Pendelabhängung Pendelabhängung aus Profilen (z. B. KHU 60) mit Quertraverse und Holmstützen (WPHS-K) an Betondecke gedübelt.



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Mit Erscheinen dieser Drucksache verlieren alle vorhergehenden Unterlagen ihre Gültigkeit.

